


## 激光打标机 AHL-YAG-50W 安装要求

- 1、占地：6 平方米，有空调安装位。
- 2、环境：环境清洁，空气中无灰尘，周边无振源。
- 3、温度：55° F (13° C) to 82° F (28° C)
- 4、湿度：5% to 75% 不结露。
- 5、电源：220VAC±5% 50HZ 交流电，容量大于 5KW，有零线和独立的地线，地线应接地良好。设置专用空气开关（规格 C32）并配备漏电保护器。
- 6、客户需要准备：空气开关、水

### 7、安装示意图



奥华激光 AHL-YAG-50W 安装示意图