

激光模具烧焊机 AHL-W180IV 清单

外观	序号	名称	数量	单位	备注
	1	激光主光路	1	台	设备主件
	2	激光主机柜	1	台	设备主件
	3	激光冷水机	1	台	设备主件
	4	工作台	1	台	设备主件
	5	显微镜	1	个	安装必需
	6	延长筒	1	个	安装必需
	7	氩气表	1	个	安装必需
	8	工作台电源线	1	条	安装必需
	9	主电源线	1	条	安装必需
	10	立柱电源线	1	条	安装必需
	11	立柱控制盒	1	个	安装必需
	12	脚踏开关	1	个	安装必需
	13	工作台控制脚踏	1	个	安装必需
	14	喉箍	8	个	安装必需
	15	生料带	2	卷	安装必需
	16	绝缘胶带	1	卷	安装必需
	17	主压力管	1	条	安装必需
	18	次压力管	1	条	安装必需
	19	气动接头	1	1	安装必需
	20	射灯泡	2	个	附送件
	21	擦镜纸	1	本	附送件
	22	焊丝夹具	1	个	附送件
	23	焊丝	10	米	附送件
	24	过滤器滤芯	2	个	附送件
	25	过滤器扳手	1	个	附送件
	26	合格证	1	个	随机文档
	27	说明书	1	本	随机文档
	28	验收单	1	张	随机文档
	29	保修卡	1	张	随机文档
	30	安装调试汇报表	1	张	随机文档